

Стандартное оснащение:

- Напряжение 3х380 V AC
- Клеммное присоединение
- 2 выключатели момента
- 2 выключатели положения
- Механическое присоединение фланцевое по ISO 5211

Продолжение на дальшей стране

- Местный указатель положения
- Управление вручную
- Степень защиты ІР 67

Таблица спецификации SP 3.5

IOME	заказа				32	25. x -	X	Х	X			
	Климатическое исполнение ¹⁰⁾				Температура окружающей среды							
		умеренной (У	´)	-2	5°C + +55°C	1						
D =		умеренной - С	24	-2:	-25°C ÷ +55°C							
Изготовление для среды		холодной умеренно	й (ХлУ)	-41	0°C ÷ +40°C	3						
		тропической (-2	-25°C ÷ +55°C								
27		морской (М/Т	И)	-5)°C ÷ +55°C	7						
		холодной (Хл)	-5	0°C ÷ +40°C	8						
Эле	ктрическое	Пит			0		+					
при	соединение	ПИП	ающее напряжение		Схема вклю			Ш				
			3x400 V AC 3x400 V AC ²⁸⁾		Z78a+Z3 Z303+Z3		9					
а кле	ммную колодку			Z78a+Z383			Ш					
		3x380 V AC 3x380 V AC ²⁸⁾			Z303+Z3		N	Ш				
			3x400 V AC		Z78a+Z3		7	Ш				
На	коннектор ²¹⁾	3x400 V AC ²⁸⁾			Z303+Z383 6							
		3x380 V AC 3x380 V AC ²⁸⁾			Z78a+Z383 R Z303+Z383 S							
			3X360 V AC		2303+23	103	3					
Вы	слючающий	Макс. нагрузочный	Время полного	полного Электро	двигатель 3х400			+				
	момент	момент ³³⁾	закрытия	Мощность	Обороты	Ток	Гок ³⁵⁾					
	600 Nm	500 Nm	20 s/90°	180 W	2 650 min ⁻¹	0.6 A		0				
			40 s/90°	180 W	2 650 min ⁻¹	0.6 A						
	1 200 Nm	1 000 Nm	80 s/90° 160 s/90°	90 W 90 W	2 740 min ⁻¹ 2 740 min ⁻¹	0.35 A		2				
,	1 200 14111								- 1			
,	1 200 Nill		100 \$/90	0011	2740 111111		`					
	1 200 IVIII		Рабочий угол		2 740 111111			0	+			
	1 200 Mill				60°			0	A			
	1 200 Niii	С жесткими упорами			60°			0	В			
	1 200 Nill	С жесткими упорами			60° 90° 120°			0	A B C			
	1 200 Nill	С жесткими упорами			60° 90° 120° 160°			0	A B C			
	1 200 Nill	С жесткими упорами			60° 90° 120°				A B C			
	1 200 Nill				60° 90° 120° 160° 60°				A B C D			
	1 200 Nill	С жесткими упорами Без упоров			60° 90° 120° 160° 60° 90° 120° 160°				A B C D K L M			
	200 Nill				60° 90° 120° 160° 60° 90° 120°				A B C D K L			

Номер заказа 325. | x | - | x | x | x | x | x | / | x | x

	Да	тчик положения	Включение	Выход	Схема включения	+	
Без датчика		-	-	-	Α		
		Простой		1 x 100 Ω	Z5a	В	
	Резистивный -	Простои	16	1 x 2 000 Ω	1 Zoa	F	
	L G2NC I NI BUDINI	Двойной		2 x 100 Ω	Z6a	K	
				2 x 2 000 Ω		Р	
			2-проводник	4 - 20 mA	Z10a	S	
5				0 - 20 mA	Z257b	Т	
Θ	Электронный с R/I преобразователем		3-проводник	4 - 20 mA		V	
сигналом				0 - 5 mA		Υ	
				2-проводник	4 - 20 mA	Z269a	Q
токовым		С источником		0 - 20 mA			
δ			3-проводник	4 - 20 mA	Z260a	W	
				0 - 5 mA		Z	
O	Емкостный	Без источника	2 =========	4 20 mA	Z10a	1	
	CPT	CPT	С источником	2-проводник	4 - 20 mA	Z269a	J

Механическое присоединение		Форм	а прис. дета	али	Эскиз	+
теханическое присоединение		ISO	Regada	Размер	ЭСКИЗ	
		D-36	A07	36x36 ⁶²⁾		Α
		L-36	B07	00000		В
		H-36	C11	36x48 ⁶²⁾		С
		V-48	D11	Ø48 ⁶²⁾		D
		D-27	A04	27x27 ⁶²⁾		Е
		L-27 B04 Z/XZ/		F		
	27	H-27	C08	27x48 ⁶²⁾		G
	F14 / F10 ⁶⁷⁾	F14 / F10 ⁶⁷⁾ V-42 D06 Ø42 ⁶²⁾ D-22 A03 22x22	P-1419 P-1429	Н		
Фланец ISO 5211				J		
		L-22	B03	22x22	F-1423	K
		V-50 D08 Ø50 ⁶²⁾		М		
		H-22	C06	22x32 ⁶¹⁾		N
		V-60	D12	Ø60 ⁶³⁾		V
		Ø10 ⁶⁴⁾		W		
		V-40		Ø40	1	5
	F12 ⁶⁶⁾	-	-	-		Х
	F12	V-30		Ø30		7
Стойка + Рычаг + Тяга TV 50-1/25	-	-	-	-	P-1492; P-1413/B	L

	Добавочное оснащение			+		
А	2 добавочные позиционные выключатели	Z383	0	0		
E	Нагревательное сопротивление с термическим выключателем	Z78a, Z303	0	2		
С	Местное управление ⁷⁴⁾	Z90c, Z304a	0	7		
D	Нагревательное сопротивление	Z78a, Z303	1	5		
Н	Позолоченные контакти выключателей. Детали по консультации с заводом-производителем.	-	4	0		
Разрешенные комбинации и кол исполнения.						


A+E=04, A+C=08, E+C=10, A+E+C=12, A+D=16, C+D=17, A+C+D=18

- 10) Смотри «Рабочая окружающая среда» стр.2. 21) Исполнение с коннектором только до -40°C. Схемы включения приведены без цифрового обозначения на коннекторе. Полнолинейная схема по запросу. 28) Исполнение с реверсивными контакторами.

- 33) Указанным моментом возможно загружать электропривода в режиме S2-10 min, или S4-25%, 6-90 циклов/час.
 При регулирующей эксплуатации в режиме S4-25%, 90 1200 циклов/час нагрузочный момент равный 0.8 максимального нагружающего момента.

- 35) Действительно для напряжения 3х400 VAC. 41) Относиться только для исполнения без датчика. 61) Рекомендуемый нагрузочный момент для D22, L22, H22 -500 Nm.
- 62) Присоединительное отверстие прямо во выходном вале(без сменной втулки).
- 63) Отверстие для сменной втулки.
- 03) Отверстие для обыты у у ми. 64) Сменная втулка с отверстием Ø 10. 66) Советованый нагрузовочный момент для фланжа F12 яавлаетця 1 000 Nm. Форма прис. детали по договору с заводом-производителем. 67) Советованый нагрузовочный момент для фланжа F10 яавлаетця 500 Nm.
- 74) Модуль местного управления только до -25°C.

Схемы включения SP 3, SP 3.4, SP 3.5



Электрическое присоединение:

На клеммную колодку с 24 клеммами и сечением присоединительного провода макс. 2,5 mm² и с 6 клеммами и сечением присоединительного провода макс. 1,5 mm² через 3 кабельные втулки M25x1,5 для диаметра кабеля от 12,5 по 19 mm.


Примечания:

- Включение лимитировано числом клемм 30, на клеммной колодке электропривода.
- 2. Электродвигатели стандартно оснащены теплозащитой.
- 3. Другие включения электроприводов как указаны в каталоге, возможны по договоре с заводом-изготовителем.


Символическое обозначение:


Z5a схема включения резистивново датчика, простого
Z6a схема включения резистивново датчика, двойного
Z10a схема включения электронного датчика положения или емкостного датчика СРТ - 2-проводникового без источника
Z78a схема включения трехфазного электродвигателя
Z90a схема включения трехфазного электродвигателя с местным управлением
Z257b схема включения электронного датчика положения - 3-проводникового без источника
Z260a схема включения электронного датчика положения - 3-проводникового с источником
Z269a схема включения электронного датчика положения, или емкостного датчика - 2-проводникового с источником
Z303 схема включения трехфазного электродвигателя с реверсивными контакторами
Z304 схема включения трехфазного электродвигателя с реверсивными контакторами и с местным управлением
Z383 схема включения выключателей S1 - S6 при включении с трехфазным электродвигателем


Зскизы SP 3, SP 3.4, SP 3.5



Размеры адаптора SP 3.4










P-1428

Размеры адаптора SP 3.5









F14 / F10	Ø 140	M16-35	1 200 Nm
F14/F10	Ø 102	M10-20	500 Nm
F12	Ø 125	M12-25	1 000 Nm
Фланец ISO 5211	D	М	Макс. нагрузочный момент

P-1429

Габариты SP 3.5 со стойкой и рычагом



P-1492



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12 Единый адрес: rdg@nt-rt.ru

www.regada.nt-rt.ru